



PLAN D' ACTIONS DU MAÎTRE D'ŒUVRE

	N°	Tâches	En lien avec	Détails - Remarques
AVANT	1	Définir le niveau de contraintes liées à la démarche	MOa	CONCEPTION Intégrer un BET environnement au groupement Intégrer les documents choisis (PAE, charte chantier, formulaire, SOGED/PGD...) devant être retournés (complétés et/ou signés) dans l'offre des entreprises Définir les filières de valorisation et d'élimination des déchets en fonction des contraintes du chantier (localisation) Retenir l'organisation financière pour la gestion des déchets : compte prorata, interentreprise ou spécifique déchets Estimer les coûts d'aménagement et de gestion de la démarche chantier vert Réaliser un plan d'organisation du chantier
	2	Intégrer les prescriptions dans le DCE		Elements relatifs à l'environnement dans le CCTP de chaque lot Intégrer les documents spécifiques chantier vert/environnement : PAE, charte chantier, formulaire, SOGED/PGD... Identifier un responsable environnement dans la maîtrise d'oeuvre si il n'y a pas de BET spécifique dans le groupement
	3	Prendre en compte les éléments de réponse relatifs à la démarche dans l'analyse des offres	MOa	Réponse des entreprises à (aux) document(s) spécifiques chantier vert/environnement Analyser les prix relative à la démarche chantier vert dans les BPU/DPGF
PENDANT	4	Réunion de préparation de chantier	MOa/Ent	Mettre en avant les enjeux de la gestion environnementale sur le chantier Présenter les document spécifiques chantier vert/environnement validés Préciser le rôle des différents acteurs Préciser et détailler l'organisation financière retenue sur les aspects environnement / déchets Présenter les moyens de sensibilisation/communication prévus (pictogrammes, affiches, livrets...)
	5	Informé et coordonner les intervenants	MOa/Ent	
	6	Mise en œuvre	MOa/Ent	Suivi des flux Gestion des équipements communs (mini déchèterie de chantier...)
	7	Contrôle et suivi	MOa	Intégrer le suivi du chantier vert aux visites/réunions de chantier périodiques Intégrer l'aspect chantier vert aux PV de chantier Faire remonter au MOa si problème spécifique